

Wykaz budynków do ocieplenia ścian zewnętrznych oraz stropodachów (z robotami towarzyszącymi) z zakresem prac remontowych i wysokością wadium .

<i>Lp.</i>	<i>Adres budynku</i>	<i>Orientacyjna powierzchnia ścian elewacji [m2]</i>	<i>Zakres prac remontowych</i>	<i>Kwota wadium [zł]</i>
OSIEDLE „GENERALSKA”				
1.	Janinówka 7 Kubatura bud. 13 358,00 m ³ Ilość mieszk.: 58 Liczba kond.: 3 - 5 Ilość kl. schod.: 7 Pow. użytk. budynku: 3 006,00 m ²	ok. 1 800 (dotyczy tylko ściany od strony wschodniej - z balkonami)	Miejscowe naprawy, w tym usunięcie luźnych i odspojonych tynków zewnętrznych, uzupełnienia istniejących ubytków, likwidacja pęknięć	14 000,00
			Oczyszczenie i umycie podłoża ścian	
			Odgrzybienie powierzchni ścian	
			Malowanie elewacji farbą silikonową o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów – dwukrotne	
			Wymiana obróbek blacharskich balkonów	
			Dwukrotne malowanie farbą silikonową (j.w.)sufitów i czoł balkonów po uprzednim zastosowaniu warstwy zbrojnej z siatki z włókna szklanego oraz wyprawy elewacyjnej typu „baranek”, wymiana wszystkich balustrad balkonowych (pełny demontaż „starych” balustrad i montaż nowych)	
			Wymiana krtek wentylacyjnych na elewacji	
2.	Mieszka I 17 w Markach Kubatura bud.: 7 844,00 m ³ Ilość mieszk.: 30 Liczba kond.: 5 Ilość kl. schod.: 3 Pow. użytk. budynku: 2 600,00 m ²	ok. 2 000	Miejscowe naprawy, w tym usunięcie luźnych i odspojonych tynków zewnętrznych, uzupełnienia istniejących ubytków, likwidacja pęknięć	20 000,00
			Oczyszczenie i umycie podłoża ścian	
			Odgrzybienie powierzchni ścian	
			Dokołkowanie istniejącego docieplenia ścian zewnętrznych wg Projektu Budowlanego	
			Ułożenie warstwy zbrojnej z siatki z włókna szklanego na wszystkich ścianach zewn. , sufitach i czołach balkonów	
			Zagruntowanie podłoża oraz wykonanie tynków mineralnych typu „baranek”	
			Malowanie elewacji farbą silikonową o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów - dwukrotne	
			Wymiana obróbek blacharskich balkonów	
			Dwukrotne malowanie farbą silikonową (j.w.) sufitów i czoł balkonów po uprzednim zastosowaniu warstwy zbrojnej z siatki z włókna szklanego oraz wyprawy elewacyjnej typu „baranek, wymiana wszystkich balustrad balkonowych (pełny demontaż „starych” balustrad)	
			Wymiana krtek wentylacyjnych na elewacji	
			Montaż nowych obróbek blacharskich i podokien. zewn.	
			Remont wejść do budynku (3 szt.), w tym wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o profilach aluminiowych o wsp. $U_{max} = 1,5 \text{ W/m K}$, wymiana daszka wejściowego, wyłożenie ścian w obrębie wejść do budynku płytkami polerowanymi wielkoformatowymi o wym. 60×30 cm, ułożenie nowych okładzin z lastryko w technologii	

			plukanej montaż wycieraczek..	
3.	Kuflewska 2 Kubatura bud.: 15 988 m3 Liczba mieszk.:64 Liczba kond.: 13 Ilość kl. schod.: 1 Pow. użytk. budynku: 3 470 m2	ok. 4 400	Demontaż istniejących blach trapezowych (wraz z usunięciem „starej” izolacji z wełny mineralnej) ze ścian szczytowych budynku. Docieplenie ścian szczytowych, osłonowych i cokołu przy użyciu styropianu grafitowego, a powyżej wysokości 25m wełną mineralną – docelowa grubość warstwy docieplenia 15 cm zgodnie z Projektem Budowlanym Malowanie elewacji farbą silikonową o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów - dwukrotne Wykonanie nowych obróbek blacharskich i podokienników(parapetów), uwzględniających zwiększenie grubości ściany Wymiana opaski wokół budynku Wymiana instalacji ogromowej Wymiana obróbek blacharskich balkonów Dwukrotne malowanie farbą silikonową (j.w.) sufitów i czoł balkonów po uprzednim zastosowaniu warstwy zbrojnej z siatki z włókna szklanego oraz wyprawy elewacyjnej typu „baranek”, wymiana wszystkich balustrad balkonowych (pełny demontaż „starych” balustrad) Remont wejścia do budynku, w tym wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o profilach aluminiowych o wsp. $U_{max} = 1,5 \text{ W/m K}$, renowacja daszku, wyłożenie ścian płytkami polerowanymi wielkoformatowymi 60×30 cm, ułożenie nowych okładzin z lastryko w technologii plukanej i montaż wycieraczki ze stali ocynkowanej	90 000,00
OSIEDLE „PORAJE”				
4.	Pancera 11 Kubatura bud.: 12194,00 m3 Liczba mieszk.:43 Liczba kond.: 5 Ilość kl. schod.: 5 Pow. użytk. budynku: 4 508,00 m2	ok. 3 000	Miejskowe naprawy, w tym usunięcie luźnych i odspojonych tynków zewnętrznych, uzupełnienia istniejących ubytków, likwidacja pęknięć. Odgrzybienie powierzchni ścian Malowanie elewacji farbą silikonową o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów - dwukrotne Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad balkonowych Wykonanie tynków mozaikowych (żywicznych) na cokołach budynku	8 000,00
5.	Porajów 6 Kubatura bud.: 26408,00 m3 Liczba mieszk.: 101 Liczba kond.: 13/12/11 Ilość kl. schod.: 3 Pow. użytk. budynku: 9 462,00 m2	ok. 7 250	Miejskowe naprawy, w tym usunięcie luźnych i odspojonych tynków zewnętrznych, uzupełnienia istniejących ubytków, likwidacja pęknięć. Odgrzybienie powierzchni ścian Malowanie elewacji farbą silikonową o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów - dwukrotne Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad balkonowych	12 000,00

6.	Porajów 8 Kubatura bud.: 20333,00 m3 Ilość mieszk.: 76 Liczba kond.: 14/13 Ilość kl. schod.: 2 Pow. użytł. budynku: 7 193, m2	ok. 5 900	Miejscowe naprawy, w tym usunięcie luźnych i odspojonych tynków zewnętrznych, uzupełnienia istniejących ubytków, likwidacja pęknięć.	14 000,00
			Odgrzybienie powierzchni ścian	
			Malowanie elewacji farbą silikonową o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów - dwukrotne	
			Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad balkonowych	
7.	Pancera 5 Kubatura bud.: 8948,00 m3 Liczba mieszk.: 32 Liczba kond.:5 Ilość kl. schod.: 4 Pow. użytł. budynku: 3 208,m2	ok. 2100	Miejscowe naprawy, w tym usunięcie luźnych i odspojonych tynków zewnętrznych, uzupełnienia istniejących ubytków, likwidacja pęknięć.	16 000,0
			Oczyszczenie i umycie podłoża ścian	
			Odgrzybienie powierzchni ścian	
			Dokołkowanie istniejącego docieplenia ścian zewnętrznych	
			Ułożenie warstwy zbrojnej z siatki z włókna szklanego na wszystkich ścianach zewn. , sufitach i czołach balkonów	
			Zagruntowanie podłoża oraz wykonanie tynków mineralnych typu „baranek”	
			Malowanie elewacji farbą silikonową o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów - dwukrotne	
			Dwukrotne malowanie farbą silikonową (j.w.) sufitów i czoł balkonów po uprzednim zastosowaniu warstwy zbrojnej z siatki z włókna szklanego oraz wyprawy elewacyjnej typu „baranek”	
			Wymiana krutek wentylacyjnych na elewacji	
			Malowanie (2 x) balustrad balkonowych i krat	
			Przełożenie opaski z płyt chodnikowych	
			Docieplenie cokołów budynku	
OSIEDLE „KIJOWSKA ”		Orientacyjna powierzchnia stropodachu [m2]		
8.	Łochowska 1/29	ok. 942,00	Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej o gr. min. 22 cm, λ max=0,041 W/(m*K)	600,00
9.	Radzywińska 68/72	ok. 942,00	Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej o gr. min. 22 cm, λ max=0,041 W/(m*K)	600,00
10.	Al. Tysiąclecia 151	ok. 2 847,00	Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej o gr. min. 22 cm, λ max=0,041 W/(m*K)	1850,00
11.	Łomżyńska 22/24	ok. 491,00	Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej o gr. min. 22 cm, λ max=0,041 W/(m*K)	300,00