


Oznaczenia i uwagi na rys. E06

Dokumentacja techniczna została sporządzona na podstawie dostępnej dokumentacji archiwalnej oraz wizji lokalnych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek sprawdzić stan faktyczny po przeprowadzeniu odpowiednich odkrywek. Wszystkie demontowane obwody muszą być sprawdzone na etapie prac budowlanych. W przypadku braku informacji o danym obwodzie Wykonawca ma obowiązek ustalić czy dany odbiór podlega demontażowi.



PC22			
UL. MIKŁASZEWSKIEGO 64, DAWIDY BANKOWE, 05-090 RASZYN, TEL.22 886 44 39			
TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH W CZĘŚCI WSPÓLNEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SIEDLECKIEJ I/15 W WARSZAWIE			
OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY UL. SIEDLECKA I/15, WARSZAWA			
PROJEKTANT: mgr inż. Zofia Gąsiorowska	NR UPRAWNIEN: MAZ/0203/PBE/18 specjalność: instalacje w zakresie sieci instalacji urządzeń elektrycznych i telekomunikacyjnych	PODPIS:	STADIUM: BRANŻA: P8W ELEKTRYCZNA
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Krzysztof Brudkowski	MAZ/0116/PBE/19 specjalność: instalacje w zakresie sieci instalacji urządzeń elektrycznych i telekomunikacyjnych	NUMER RYSUNKU E10C	
NAZWA RYSUNKU: Instalacje elektryczne - rzut piętra X (sekcja prawa)		SKALA: 1:100	DATA: 02.2020 r.
		NR STR 44	